DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

APPAREILS A VAPEUR

[35177837(493)]

Chaudières à vapeur à usage domestique. — Déclaration à faire à l'administration communale préalablement à leur mise en activité. (Application de l'article 45 de l'arrêlé royal du 28 mai 1884.)

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL,

Vu les décisions ministérielles de diverses dates, prises par application de l'arrêté royal du 28 mai 1884 et permettant d'installer et de mettre en usage, sans autorisation préalable, des chaudières de divers systèmes (Bechem et Post, Mignot, Florida, Fürman, Ideal, etc.) destinées principalement au chauffage des locaux, et affranchissant ces appareils de la surveillance ordinaire;

Considérant que ces autorisations générales sont accordées à la condition que les chaudières dont il s'agit satisfassent, au point de vue de leur construction, à certaines prescriptions spéciales et soient munies d'appareils de sûreté nettement définis;

Attendu qu'en vue de permettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance des appareils à vapeur, de s'assurer au préalable si les dites chauchières satisfont aux conditions auxquelles leur installation est subordonnée, il importe que ces fonctionnaires soient exactement renseignés sur l'existence et l'emplacement des dites chaudières;

Vu l'arrêté royal du 28 mai 1884 concernant l'emploi et la surveillance des chaudières et des machines à vapeur et notamment l'article 45, qui subordonne à une déclaration préalable à l'administration communale du lieu d'installation, la mise en activité des appareils de fabrication dans lesquels la vapeur peut atteindre une pression supérieure à la pression atmosphérique, et qui ne sont pas directement chauffés,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 45, § 1er, de l'arrêté royal du 28 mai 1884 sont rendues applicables aux chaudières à vapeur, à usage domestique, destinées soit au chauffage des locaux, à la cuisson des aliments ou à d'autres emplois analogues, et qui peuvent être établies sans autorisation préalable.

ART. 2. — Les locaux renfermant les dites chaudières seront en tous temps accessibles aux fonctionnaires chargés de la surveillance ordinaire des appareils à vapeur, lesquels pourront s'assurer de l'exécution des conditions imposées et au besoin retirer la dispense.

Art. 3. — Sont abrogées, à dater de ce jour, toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 avril 1900.

Le Ministre,
Baron SURMONT DE VOLSBERGHE.

APPAREILS A VAPEUR.

[31:614

-			
Nos D'ORDRE	DATE DR L'ACCIDENT	A. Nature et situation de l'établissement où l'appareil était placé; B. Noms des propriétaires de l'appareil; C. Noms des constructeurs id.; D. Date de mise en service.	NATURE FORME ET DESTINATION DE L'APPAREIL Détails divers.
1	9 mars 1899.	A. Savonnerie, rue de la Blanchisserie, n 24, à Anvers. B. Vanden Haselkamp. C. Constructeur inconnu. Chaudière construite avant 1884, réparée en 1896 par MM. Mahy frères, à Gand. D. 1896.	Chaudière verticale cylindrique, foyer, trois tubes bouilleurs croisés e cheminée intérieurs. Timbre: 5 atmosphères. Surface de chauffe: 7 m². La chaudière servait comme simpl générateur de vapeur.
2	21 mars 1899.	A. Teillage de lin. B. Désiré Defrancq, à Bisseghem. C. Inconnu. D. 1875.	Chaudière cylindrique horizontale, bouts bombés, dôme de prise de vapeu et deux tubes bouilleurs. Timbre: 5 1/2 atmosphères. Surface de chauffe: 13 m².
3	14 avril 1899.	A. Siège Saint-Albert du charbon- nage de Ham-sur-Sambre, à Ham- sur-Sambre. B. Société anonyme des charbon- nages de Hant-sur-Sambre et Moustier, à Ham-sur-Sambre. C. Jacques Piedbœuf, à Jupille. D. 1° décembre 1876.	Chaudière cylindrique, horizontale fonds plats, munie de 2 tubes-foyers in térieurs et timbrée à 4 atmosphères. Elle fait partie d'une batterie de si chaudières analogues fournissant la va peur aux diverses machines du sièg d'extraction Saint-Albert. L'épreuve a été effectuée le 15 octobes 1876 et a été renouvelée les 21 juin 188 17 septembre 1888 et 10 septembre 189 à la suite de réparations. lesquelles, et ce qui concerne le tube écrasé, ont principalement consisté dans le remplacement des viroles du foyer en 1888.

TABLEAU

DES

ACCIDENTS SURVENUS AUX APPAREILS A VAPEUR

pendant l'année 1899.

EXPLOSION			
CIRCONSTANCES	SUITES	CAUSES PRÉSUMÉES	
L'accident a eu lieu à 9 heures. Une partie à peu près triangulaire, de 0 ^m ,20 à 0 ^m ,25 de côtés, s'est déchi- rée au tube bouilleur supérieur; la chaudière a été soulevée légèrement et renversée.	Deux ouvriers brûlés aux jambes et transportés à l'hôpital, où ils sont décédés le 13 mars 1899. Dégâts matériels insignifiants (une portebrisée et la chaudière hors d'usage).	Affaiblissement de la tôle par corrosion.	
L'accident s'est produit le 21 mars 1899 vers 11 h. 15 m. du matin. Le manomètre indiquait 4 1/2 atmosphères. Le fond du dôme a été arraché suivant le retour d'angle sur tout le pourtour et est tombé à côté du dôme. La dernière visite intérieure avait eu lieu le 2 octobre 1898.	Partie supérieure du bâtiment où se trouvait la chaudière détruite. Dégâts aux toitures des bâtiments voisins de l'usine. Un ouvrier blessé à l'épaule par la chute d'un fragment de maçonnerie. Conduites de vapeur et flotteur arrachés.	L'accident est dû à un défaut de construction. Le fond arraché présentait des cassures d'ancienne date qui remontent probablement à l'époque de la construction de la chaudière. Le fer, de qualité ordinaire, pour ne pas dire médiocre, s'est crevassé lors du rabattement à la forge.	
Le tube-foyer de droite, long de 11 mètres et d'un diamètre de 0 ^m ,95, s'est subitement écrasé à l'endroit des 4°, 5°, 6°, 7° et 8° viroles non renforcées. L'écrasement a été limité à l'arrié et à l'avant à une fente suivant la risommet de la 4° virole et se prolongea Les trois premières viroles étaient Adamson; elles sont restées intactes a Cet écrasement a produit des déchie et à la vapeur et notamment à l'endre blant la 7° et la 8° viroles.	Absence de renfort des tubes-foyers au delà des viroles du coup de feu et fente à l'endroit de la rivure d'assemblage de la 7° et de la 8° viroles.		

N°S D'ORDRE	DATE DE L'ACCIDENT	 A. Nature et situation de l'établissement où l'appareil était placé; B. Noms des propriétaires de l'appareil; C. Noms des constructeurs id.; D. Date de mise en vente. 	NATURE FORME ET DESTINATION DE L'APPAREIL Détails divers.
4	4 mai 1899.	A. Bateau remorqueur * I.a Lys ". B. Ferdinand Simoens, à Courtrai. C. Pierre Brouhon, à Liège (construction primitive). Louis Nys, à Luingne (réparations après l'explosion du 17 novembre 1898); Jean Mecoen, à Gand (réparations.) D. 1893 (construite avant 1884).	Chaudière cylindrique horizontale, à fonds plats et réservoir de vapeur; un tube foyer suivi d'un faisceau de tubes chauffeurs; un autre faisceau tubulaire de retour de flamme. Timbre: 6 atmosphères. Le 17 novembre 1898, le dôme avait été arraché et projeté à 200 mètres de distance. Le capitaine du remorqueur avait été tué et son fils blessé à la tête.
5	2 sept. 1899.	A. Meunerie, à Bouchout. B. Luyten, H. à Koningshoyckt. C. Baillon, à Termonde. D. 1898. Chaudière construite avant 1884.	Chaudière horizontale, cylindrique à fonds hombés et à deux réservoirs de vapeur identiques. Timbres: 5 atmosphères. Surface de chauffe: 6 m². La chaudière alimentait une machine laquelle actionnait les appareils d'un moulin à farine.

EXPLOSION

voisinage.

distance.

distance.

CIRCONSTANCES

SUITES

Six personnes furent tuées, dont ciuq se trouvaient sur le

remorqueur et la sixième sur

le bateau qui sombra dans son

Le capitaine de "La Lys,

sa femme et sa fille furent

retrouvés dans le fleuve : le

premier à 35 mètres en aval,

avec des débris de la passerelle; les deux autres, dans les

ruines de la cabine du remor-

queur. Les deux chauffeurs fu-

rent projetés sur la rive gauche

et relevés l'un sur le bord du

fleuve à 35 mètres de distance, l'autre dans la propriété de M. Carton, à 150 mètres de

Le patron du bateau sombré

à côté du remorqueur fut pro-

jeté sur le toit d'une maison

de la rive droite à 45 mètres de

CAUSES PRÉSUMÉES

L'explosion s'est produite sur l'Escaut, en amont de la ville de Tournai, presque en face de l'église d'Allain, vers 9 heures. La coque en fer du remorqueur coupée transversalement, vers son milieu, coula au

La chaudière se divisa en trois faisceaux de tubes, retomba à 40 mèfut retrouvé à 50 mètres. Le troisième, formé de deux autres tôles et ment de 5 mètres de hauteur dépendant de l'usine de M. Carton et vint, à 100 mètres de distance, pénétrer dans un mur des ateliers de cette

La rive gauche et spécialement les établissements de M. Carton furent,

en outre, criblés de débris de la chaudière et de pièces arrachées au bateau.

Des toitures des dits établissements furent défoncées; des machines mises hors de service, mais aucun ouvrier ne fut blessé; et, malgré la véritable pluie de projectiles qui s'abattit sur la rive gauche, il n'y eut qu'une personne atteinte, à savoir une dame qui passait sur la route d'Antoing à Tournai, à 200 mètres de distance et qui fut effleurée par un fragment de tôle du poids de 80 kilogrammes.

Sur la rive droite, les projections furent peu importantes; mais, sous le choc de l'air, les tuiles de nombreuses toitures furent déplacées et des carreaux de vitres

furent brisés jusqu'à plus de 100 mètres de distance.

Le bateau remorqué resta intact, mais un autre qui était en chargement le long du quai de droite, eut son mât coupé, sa coque trouée et sombra.

fond du fleuve.

tronçons principaux qui furent lancés sur la rive gauche. L'un composé des deux fonds, du tube foyer et des deux tres du bateau. Le deuxième, comprenant la tôle inférieure de l'enveloppe, du dôme, passa au-dessus d'un bâtiusine, en le détruisant sur une dizaine de mètres de longueur.

L'explosion a eu lieu vers 10 h. 30 m. du soir.

D'après la déclaration du meunier, il restait 5 à 6 sacs de grains à mou-dre au moment de l'accident.

Un homme, le nommé Opdebeeck, Alphonse, a été tué et projeté à 30 mètres de distance.

Le bâtiment où se trouvait la chaudière a été complètement démoli : une partie de la

maison attenant à la meunerie a été fortement endommagée; les débris de la chaudière ont été projetés en tous sens et certains de ceux-ci ont été retrouvés à plus de 100 mètres de l'emplacement de la chaudière. Le chauffeur Opdebeeck, âgé de 22 ans, se trouvait seul à l'usine

au moment de l'accident.

Déchirure de la tôle inférieure vers l'avant, à un endroit où elle était en très mauvais état.

Le métal était rongé à l'extérieur par l'eau stagnant à fond de cale, dans laquelle la chau-dière baignait habituel-lement; il était notablement corrodé à l'extérieur et y présentait des cavités avec gerçures longitudinales. Son épaisseur était fort réduite; elle n'était plus que de 4m/m9 au lieu de 15 m/m en certains points situés sur le bord de déchirures.

La chaudière avait été visitée deux fois en 1899. le 13 février et le 11 mars, mais sans être soulevée de manière à être accessible partout et sans déplacement du généra-teur; les parties détériorées ne pouvaient être examinées ni sondées efficacement au mar-

Inconnue.

teau.

Nos D'ORDRE	DATE DE L'ACCIDENT	 A. Nature et situation de l'établissement où l'appareil était placé; B. Noms des propriétaires de l'appareil; C. Noms des constructeurs id.; D. Date de mise en service. 	NATURE FORME ET DESTINATION DE L'APPAREIL Détails divers.				
6	26 sept. 1899.	A. Siège n° 2 (Mambourg) des Charbonnages réunis de Charleroy, à Charleroy. B. Société anonyme des Charbonnages réunis de Charleroy, à Charleroy. C. Société anonyme de Couillet, à Chatelineau. D. 11 octobre 1879.	Chaudière cylindrique, horizontale, à fonds bombés, munie d'un tube réchauffeur. Timbre: 4 atmosphères. Cette chaudière fait partie d'un groupe de dix générateurs semblables; ses dimensions sont: Corps principal: longueur, 15 ^m 70; diamètre, 1 mètre Tôles de fer de 9 1/2 et 10 millimètres d'épaisseur. Tubes: longueur 13 ^m 70; diamètre, 0 ^m 80. Tôles de fer de 8 et 8 1/2 millimètres d'épaisseur.				
7	16 nov. 1899.	A. Puits nº 2 du charbonnage d'Arsimont, à Arsimont. B. Société anonyme des charbonnages d'Arsimont, à Auvelais. C. Gilain, à Tirlemont en 1876; modifiée par Allard frères, à Chatelineau, en 1897. D. 31 décembre 1897.	Chaudière cylindrique, horizontale, à fonds bombés, munie de deux tubes réchauffeurs et d'un dôme; timbrée à 5 atmosphères, elle fait partie d'une batterie de 6 chaudières fournissant la vapeur aux diverses machines du siège. L'épreuve a été renouvelée le 9 septembre 1897 après une modification consistant dans l'allongement du corps principal et le raccourcissement des tubes réchauffeurs.				

EXPLOSION

La chaudière, dont le feu avait été couvert pendant la nuit du 25 au 26 septembre, avait été mise sous pression vers 4 heures du matin et le chauffeur de nuit, avant de céder sa place à son collègue de jour, avait fermé la soupape d'alimentation et ouvert celle de prise de vapeur après avoir constaté la présence de l'eau dans le tube indicateur.

CIRCONSTANCES

Le chauffeur de jour prit son service vers 7 heures et demie. Il avait entrepris le nettoyage des grilles et il s'éloignait du générateur après avoir reconnu que l'un des appareils indicateurs du niveau de l'eau, ainsi que le sifflet d'alarme ne fentienne que le

sifflet d'alarme, ne fonctionnaient pas, quand soudain la tôle inférieure de la 2º virole se déchira suivant une ligne sinueuse coïncidant sur 0^m430 de longueur avec la rivure transversale correspondant à la 3º virole. Les soupapes de prise de vapeur et d'alimentation d'eau étaient en ce moment ouvertes

et d'alimentation d'eau étaient, en ce moment, ouvertes. Le 31 janvier 1899, le générateur avait été soumis à une visite intérieure en suite de laquelle l'agent visiteur avait déclaré que cet appareil pouvait fonctionner, pendant un an, à la pression de son timbre, moyennant quelques légères réparations.

sonnes.

SUITES CAUSES PRÈSUMÉES

Trois ouvriers préposés à la réparation d'un générateur déjeunaient assis sur un coffre placé sur le masif près de l'extrémité d'arrière de la chaudière qui a donné lieu à l'accident; un d'entre eux fut légèrement brûlé en sautant immédiatement sur le sol; les deux autres furent plus grièvement atteints et l'un d'eux succomba à ses brûlures le 3 octobre.

Degâts matériels peu impor-

Dégâts matériels assezimpor-

tants; pas d'accident de per-

Abaissement du niveau de l'eau.

Mauvaise qualité de la tôle.

Sous l'action de la chaleur, la 2° virole du corps principal s'est déchirée dans le conduit de droite, à 0°40 environ en dessous de la limite supérieure des carneaux; la fente s'est propagée dans la 1° virole jusqu'au fond bombé et dans la 3°, puis transversalement partie à l'endroit des cuissards et partie à la 4° rivure circulaire. Ces trois viroles se sont développées et ont été projetées ainsi que le fond voisin à 6 mètres environ de

distance après avoir subi une demi-révolution autour d'un axe transversal; le reste de la chaudière a subi un mouvement de recul de 0^m60. Toutes les rivures du corps principal se sont plus ou moins ouvertes;

les tôles des trois premières viroles portent des traces évidentes de surchauffe et sont affectées d'allongements permanents notables.

Il n'y avait qu'un mince dépôt boueux dans la chaudière. Les tubes réchauffeurs ont été reconnus intacts. La soupape d'alimentation a été retrouvée fermée; le tube indicateur et le sifflet d'alarme avec son flotteur ont été mis hors service par l'explosion; l'appareil Black, dont le tube plongeur était trop long de 0^m15, portait une rondelle d'une fusibilité insuffisante.

Abaissement du niveau de l'eau à la suite d'un oubli complet d'alimentation pendant un temps notable.

-			
NºS DORDRE	DATE DE L'ACCIDENT	A. Nature et situation de l'établissement où l'appareil était placé; B. Noms des propriétaires de l'appareil; C. Noms des constructeurs id.; D. Date de mise en service.	NATURE FORME ET DESTINATION DE L'APPAREIL Détails divers.
8	28 nov. 1899.	A. Station de Bracquegnies. B. Etat belge. C. Société John Cockerill. D. Mise en service le 14 septembre 1877.	Locomotive à marchandises nº 1067 du type 29 assurant le service de route.
9	16 déc. 1899.	A. Atelier d'ourdissage du sieur Félix Hantson, à Renaix. B. Félix Hantson, à Renaix. C. Fassin, à Gand. D. 1890.	Chaudière cylindrique horizontale à bouts hombés avec deux tubes bouilleurs et dôme de vapeur fournissant la vapeur à un moteur destiné à activer des métiers.
10	20 déc. 1899.	A. Aciérie Martin-Siemens des usines de Couillet, à Couillet, B. Société anonyme de Marcinelle et Couillet, à Couillet. C. Société anonyme de Marcinelle et Couillet, à Couillet. D. 6 août 1891.	Chaudière tubulaire à foyer rectangu- laire, timbrée à 10 atmosphères, cons- truite en 1889; elle fut réparée en 1894; la plaque tubulaire, en cuivre de 18 mil- limètres, fut renouvelée, de même que les autres parties du foyer, les tubes et les entretoises. Cette chaudière fournit la vapeur à une grue du pont roulant de l'aciérie Martin Siemens. Elle était visitée, chaque année, préa- lablement à l'essai réglementaire à l'eau froide. Ces prescriptions avaient été exécutées trois jours auparavant.

EXPLOSION CAUSES PRÉSUMÉES CIRCONSTANCES SUITES Cette machine attendait la remor-Le machiniste et le chauf-La cause de cet accident doit être attribuée que du train 6900, lorsque vers 3 h. feur, au moment de l'accident, 45 m. de relevée, la tôle inférieure de la seconde virole s'est ouverte sur à un sillon existant à l'intérieur de la chause trouvaient sur le devant de la machine; il n'y a eu aucun toute sa longueur le long de la cou-ture horizontale avec la tôle supé-rieure, côté droit. Cette tôle rempladière et qui a fini par accident de personnes. s'étendre sur presque toute l'épaisseur de la çait la partie inférieure de la seconde tôle. Aucune fuite extérieure n'indiquait cette grave avarie. Cette tôle avait été remplacée à virole qui avait dû être coupée lors de la réparation de la chaudière en l'atelier central de Cuesmes le 30 octobre 1894 ainsi que les deux autres parties inférieures du corps cylindrique. Les murs du local dans lequel se trouvait le généra-L'accident est arrivé au bouilleur de Coup de feu à la tôle droite partie inférieure au dessus du qui s'est déchirée. foyer; une partie de la tôle a été teur sont lézardés. Les maçonenlevée; elle a 0^m57 de long sur 0^m40 neries d'avant du générateur de large. Le générateur ne s'est déplacé, ni dans le sens longitudinal, ni dans le sens transversal; il s'est ont été détruites sans être projetées; la partie de tôle détachée gisait sous le générateur simplement incliné un peu vers l'avant parce que la maçonnerie qui le soutenait a été détruite. au droit de l'ouverture produite dans le tube bouilleur. L'eau et la vapeur sortant par cette ouverture ont éteint le foyer et ont éclaboussé la cour de la fabrique. Les L'épaisseur des tôles sur le pour-tour de l'ouverture est de 9 millim. et propriétés voisines n'ont pas souffert. Le chauffeur, au moment de charger le feu s'étant aperçu d'une fuite d'eau par le tube bouilleur s'est sauvé précipitamment. Il n'y a pas eu d'accident de personnes. elle est de 8 1/2 millim, pour la partie de tôle arrachée. La pression était de 5 1/2 atmos-Manque d'eau. Dégâts purement matériels. phères et l'eau recouvrait, paraît-il, de 0m085 le ciel du foyer quand on s'aperçut de déchirures à la plaque tubulaire du foyer entre les 2º et 3º rangées supérieures des tubes; ces fentes mesuraient 1 millim. de largeur à l'intérieur du foyer. L'examen ultérieur de la tôle a permis de constater que plusieurs d'entre elles étaient anciennes. Le boulon fusible était partiellement fondu. Des essais faits sur ce plomb pour déterminer la température de fusion ont donné 185 et 255 degrés.

NºS D'ORDRE	DATE DE L'ACCIDENT	A. Nature et situation de l'établissement où l'appareil était placé; B. Noms des propriétaires de l'appareil; C. Noms des constructeurs id.; D. Date de mise en service.	NATURE FORME ET DESTINATION DE L'APPAREIL Détails divers.
11	22 déc. 1899.	A. Charbonnage de Beaulieusart, à Fontaine-l'Evêque, siège nº 1. B. Société anonyme des charbonnages de Fontaine-l'Evêque. C. Libotte Gilliaux et C ¹⁰ , à Gilly. D. 1871 (réparée en 1895).	Chaudière à deux tubes bouilleurs faisant partie d'un groupe de six générateurs. Sa construction remonte à l'année 1871; en 1895, la pression fut portée de 4 à 5 atmosphères. Une épaisse couche de chauffours gras recouvre les grilles et l'intensité des feux est telle qu'il est presque impossible de voir les tubes. Des pièces ont dû être placées à la tôle du coup de feu de chacun de ceux-ci. L'eau d'alimentation provient du terrain bruxellien et est légèrement incrustante. La dernière visite de cette chaudière a été faite, le 20 avril 1899, par un contremaître de l'Association pour la surveillance des appareils à vapeur; le nettoyage était bien fait et aucun défaut inquiétant n'a été constaté à cette époque.

****	00	TO	a.T
EXPI	115	10	N
LIALL			B 1

CIRCONSTANCES	SUITES	CAUSES PRÉSUMÉES	
Le 19 septembre 1899, la chaudière vait été mise hors feu, une boursouflure s'étant produite à la tôle l'avant du bouilleur. Une pièce en acier Siemens de 745 × 57 × 10 à l'imillim. fut placée en cet endroit, puis la chaudière remise en marche. Elle fonctionnait depuis trois semaines quand elle fut arrêtée pour être soumise à un nettoyage, mais ce dernier ne put s'effectuer, car la chaudière dut être remise en pression après quelques jours de repos. Le feu fut rallumé le 21 décembre et le lendemain dans la matinée, trois quarts d'heure après le nettoyage et le chargement de la grille, la pièce appliquée à la tôle du coup de feu se boursoufla en se déchirant. Un amas d'écailles de faible épaisseur, détachées des parois intérieures de la chaudière, s'était accumulé sur la pièce de tôle brûlée.	Un ouvrier tué.	Tôle chauffée à sec par suite de l'accumulation d'écailles d'incrustations.	