

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Production de la Gueuse en 1903

[31 : 6691 (73)]

Dans la première livraison des *Annales*, en 1904, il a été question page 143, de la production du fer et de l'acier dans le Monde, en 1901 et 1902, et il a été constaté que les Etats-Unis d'Amérique étaient, de beaucoup, le plus grand producteur.

Les chiffres cités, pour la production de la gueuse dans les Etats-Unis, par le Bulletin de l'*American Iron and Steel Association*, du 25 janvier 1904, sont les suivants, en *long tons* (1,016 kilogrammes) :

ANNÉES	1 ^{er} trimestre	2 ^e trimestre	TOTAUX
	<i>Tons</i>	<i>Tons</i>	<i>Tons</i>
1900	7,642,569	6,146,673	13,789,242
1901	7,674,613	8,203,741	15,878,354
1902	8,808,574	9,012,733	17,821,307
1903	9,707,367	8,301,885	18,009,252

Voici l'énumération des Etats, dans l'ordre d'importance de cette production, en 1902 :

Pennsylvanie	8,211,500 tons.
Ohio	3,287,434 »
Illinois	1,692,375 »
Alabama	1,561,398 »

La production de 1903 est répartie comme suit, quant à l'emploi du combustible :

Charbon de bois	504,757	<i>long tons.</i>
Id. et coke	927	»
Coke et anthracite	1,911,347	»
Charbon bitumineux.	15,592,221	»
Total.	18,009,252	»

Les qualités sont réparties comme suit, en 1902 et 1903 :

	1902	1903
	<i>Tons</i>	<i>Tons</i>
Fer de fonderie et de forge.	5,176,568	5,785,957
Gueuse Bessemer	10,393,168	9,989,908
Id. basique	2,038,590	2,040,726
Spiegeleisen et ferro-manganèse	212,981	192,661
Totaux	17,821,307	18,009,252

Le stock à la fin de 1903 montait à 591,438 *tons*, contre 49,951 à la fin de 1902, et 70,647 à la fin de 1901.

Ed. L.