
Fig. 1
PLAN
0 50 m
Puits n° 2 bis Retour d'air
Puits n° 2 Extraction
Stoupure
M
N
Veine n° 7
Chambre-abri
Dégagement instantané du 21-9-1938
N.V.
Costresse dans Veine n° 7
832
839
Montage
Dégagement instantané du 18-9-1926
Fig. 3
PLAN DU BOUVEAU
0 5 10 15 20 25 30 m
Puits n° 2 bis Retour d'air
Lampe à feu rouge
Revêtement en cadres I 140 x 71 x 11
Porte en fer
Porte
Porte
Turbo V1
Canars de 0m40 ϕ
Lampe électrique n° 226
Tôle de chargement repliée
3 planches et 1 bois cassé
lampe électrique n° 269
11 berlines amoncelées et déformées, cadre et battant de la porte de la salle de refuge, bois, etc.
Flacon avec clef
Jatte
pieds de 3 cadres repliés vers le nord
veston n° 15
lampe à huile
Fleuret
Chambre-abri en préparation
sandale
Flacon
1,20
1,30
Coupe a-a
Tige en Fer de 5m repliée
N.V.
R.
M
Stoupure
N
Turbo V2
revêt.t bétonné
0,50
2,00
Coupe b-b
Costresse dans Veine 7
0,50
2,00
Coupe c-c
Puits n° 2 extraction
Fig. 2
COUPE
0 50 100 m
ventilateur "Aerex"
B.Mt
698
Bouveau Nord 710
Bouveau Nord 777
Extraction
Puits n° 2
Puits n° 2 bis Retour d'air
Bouveau Nord 840
Bouveau Midi 840
Fig. 4
COUPE VERTICALE DU FRONT
par l'axe du bouveau, au début du poste de nuit du 20 au 21 septembre 1938
0 1 2 m
planches
sondage du 20-9-1938
4m70 en charbon
B
D
E
C
P
S
H
M
G
F
F
planches
cadres en I 140 x 71 x 11