

Organisation des Mines fiscales de Saarbrücken

[3518233 (4342)]

Une circulaire du *Comité central des Houillères de France* donne sur les Mines fiscales de Saarbrücken des renseignements intéressants d'où nous extrayons ce qui suit :

A la tête de la Direction royale des Mines de Saarbrücken se trouve un président qui a pleins pouvoirs et ne relève que du Ministre du Commerce (les mines dépendent, en Allemagne, de ce ministère).

Un oberbergrath (conseiller supérieur des mines) lui est adjoint et le supplée en cas de besoin.

Sont membres de la direction et ont le droit d'apposer leur signature au bas des pièces officielles :

Le chef du service commercial ;

2 conseillers des mines (bergräthe) qui sont à la tête du service de la comptabilité ;

3 ingénieurs des ponts et chaussées, chargés des travaux du jour et des machines ;

1 jurisconsulte, chef du contentieux.

Tous ces fonctionnaires ont, selon les besoins, de un à trois assesseurs. Ils habitent tous Saarbrücken.

Le service actif des mines forme 11 inspections. A la tête de chacune d'elles se trouve un directeur (généralement un bergrath) assisté de deux ou trois inspecteurs, selon l'importance des puits de l'inspection.

Ces agents supérieurs des mines, conseillers, directeurs, inspecteurs, assesseurs, sont tous inspecteurs des mines.

Les 11 inspections sont les suivantes :

	Production (environ). Tonnes.	Ouvriers.	Nature du charbon.
I. — Kronprinz (Griesborn)	480.000	1.960	Maigre.
II. — Gerhard (Louisenenthal Putlingen)	740.000	3.250	Flambant.
III. — Von der Heydt	590.000	2.400	Id.
IV. — Dudweiler	630.000	2.900	Gras.
V. — Sulzbach-Altenwald	665.000	2.600	Id.
VI. — Reden-Itzenplitz	730.000	3.200	Flambant.
VII. — Heinitz-Dechen	1.100.000	4.600	Gras.
VIII. — König-Kohlwald	795.000	3.300	Gras et demi-gras.
IX. — Friedrichsthal-Maybach.	640.000	3.200	Id.
X. — Göttelborn	231.000	900	Maigre.
XI. — Camphausen-Kreuzgra- ben	587.000	2.700	Gras.
TOTAUX.	<u>7.188.000</u>	<u>31.000</u>	

Les inspections I, VIII et X n'ont que des appareils de criblage. Toutes les autres ont, en outre, des lavoirs.

Il y a, en outre, 2 inspections plus proprement commerciales :

XII. — Magasin central de Saarbrücken (qui s'occupe de tous les achats) ;

XIII. — Bureaux du port de Malstatt, — où se trouvent les stocks; ces bureaux relèvent du service commercial.

Production et expéditions

1016

	1896			1897						
	Nombre de jours de travail.	Extrac- tion. Tonnes.	Débit (Absatz). Tonnes.	Nombre de jours de travail.	Extrac- tion. Tonnes.	Débit (Absatz). Tonnes.	Expédition par chemin de fer. Tonnes.	Expédi- tion par eau. Tonnes.	Expédi- tion par charrois. Tonnes.	Consommé par les fours à coke. Tonnes.
Janvier	25	640.390	622.000	25	677.285	670.280	461.360	14.055	38.475	87.100
Février	25	638.405	637.750	23	639.100	640.330	432.770	19.160	34.385	82.290
Mars	25	619.570	627.270	25	671.625	682.520	437.235	53.675	34.480	85.435
Avril	24	592.970	598.825	24	625.325	632.405	419.595	39.770	26.430	78.105
Mai	24	592.925	595.785	25	668.590	663.115	428.155	51.298	28.705	85.330
Juin	24	589.015	575.770	23	615.635	621.485	407.525	52.199	22.029	115.470
TOTAL pour le semestre.	„	3.683.275	3.657.400	„	3.897.560	3.910.135	2.586.640	230.157	184.504	533.730
Juillet	27	671.564	631.257	22	723.233	710.939	456.369	58.548	28.599	92.106

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE